



**Conseil économique  
et social**

Distr.  
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2007/35  
20 juillet 2007

FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS

---

**COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES  
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU  
SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE  
CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE  
DES PRODUITS CHIMIQUES**

Sous-Comité d'experts du transport  
des marchandises dangereuses

Trente-deuxième session  
Genève, 3-12 (matin) décembre 2007  
Point 6 de l'ordre du jour provisoire

**PROPOSITIONS DIVERSES D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE  
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES**

Renvois aux normes ISO dans le Règlement type de l'ONU

Communication de l'expert du Royaume-Uni

**Historique**

1. À la réunion d'experts du transport des marchandises dangereuses qui s'est tenue à Memphis, en mai de cette année, le représentant du Royaume-Uni a présenté le document DGP-WG/07-WP/40 qui attirait l'attention sur un certain nombre de normes ISO dépassées auxquelles renvoyaient les Instructions techniques de l'OACI. À la fin du document, il était proposé de modifier les Instructions techniques et d'en informer le Sous-Comité d'experts de l'ONU.
2. Cela a conduit l'expert du Royaume-Uni à se demander si les normes ISO citées dans le Règlement type de l'ONU n'étaient pas elles aussi dépassées. Dans certains cas, les renvois figurant dans le document de l'OACI avaient déjà été mis à jour dans le livre orange. Toutefois, l'expert du Royaume-Uni a noté qu'un petit nombre de renvois figurant dans le Règlement type (quatorzième édition) devrait être modifié, selon lui. Ces renvois sont indiqués ci-dessous:

## **Volume 2**

### Partie 4

Paragraphe 4.1.6.1.8: la norme ISO 10297:1999 devrait être remplacée par la norme ISO 10297:2006.

### Partie 5

Paragraphe 5.2.1.7.1: la norme ISO 780:1985 devrait être remplacée par la norme ISO 780:1997 [à noter que cette modification a déjà été apportée à la disposition spéciale SP301].

### Partie 6

Paragraphe 6.2.2.3: la norme ISO 10297:1999 devrait être remplacée par la norme ISO 10297:2006.

Paragraphe 6.4.6.1, 6.4.6.2 et 6.4.6.4: les renvois à la norme ISO 7195:1993 devraient être remplacés par des renvois à la norme ISO 7195:2005.

-----