



**Экономический  
и Социальный Совет**

Distr.  
GENERAL

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/49  
20 June 2007

RUSSIAN  
Original: FRENCH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ**

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и  
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 b) повестки дня

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ\***

Новые предложения

Перевозка отработавших зажигалок

Передано правительством Германии

**Введение**

1. В ходе последней сессии Совместного совещания (Берн, 26-30 марта 2007 года) для МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ было принято новое специальное положение 654, касающееся перевозки отработавших зажигалок (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106, пункт 61).

---

\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/49.

2. Первоначальное предложение, которое обсуждалось Рабочей группой по отходам, предусматривало необходимость придерживаться в максимально возможной степени требований, применяемых к отработавшим газовым баллончикам. Отступления от этих требований касались только ограничения количества и мер, направленных на предотвращение воспламенения среды, возникшей вследствие утечки воспламеняющихся газов в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок.

3. Для этой цели следовало бы применять к отработавшим зажигалкам такое же требование, как и требование специального положения по упаковке RR5, предусмотренного МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для зажигалок в целом (№ ООН 1057).

4. Специальное положение по упаковке RR5, предусмотренное МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, гласит следующее:

**"RR5** Независимо от требований специального положения на упаковке PP84, должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7 при условии, что масса брутто упаковки не превышает 10 кг".

5. В ходе обсуждения в рамках рабочей группы по отходам был сделан вывод о том, что вторая часть этого специального положения ("должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7") является общим правилом, приведенным в инструкции по упаковке P 003 ("Тара должна отвечать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.8 и раздела 4.1.3...").

6. Однако в результате проведенного анализа выясняется, что это не соответствует действительности, в частности потому, что надлежащей мерой, позволяющей избежать воспламенение среды, возникающей при утечке воспламеняющихся газов или газоз-воздушных смесей в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок, было признано заполнение сборных баков водой.

7. По этой причине следовало бы включить в специальное положение 654 в качестве нового подпункта ссылку на пункты 4.1.1.5-4.1.1.7.

### Предложение

8. Включить в специальное положение 654 (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.2) новый подпункт следующего содержания:

"- тара должна соответствовать положениям пунктов 4.1.1.5-4.1.1.7;"

-----