



---

## **Европейская экономическая комиссия**

### **Комитет по внутреннему транспорту**

#### **Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

##### **Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 22–26 марта 2010 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

#### **Стандарты**

### **Ссылка на стандарты EN 473 и ISO 9712**

#### **Специальное положение ТТ8**

**Передано правительством Бельгии<sup>1, 2</sup>**

#### **Введение**

1. Содержащееся в разделе 6.8.4 специальное положение ТТ8, касающееся испытаний, предусматривает проведение проверок методом магнитоскопии цистерн, предназначенных для перевозки аммиака безводного (№ ООН 1005). Предлагается дополнить специальное положение ТТ8 указанием на то, что эти проверки должны проводиться сертифицированными специалистами по неразрушительному контролю. Предлагается включить ссылку на стандарты EN 473 и ISO 9712.

#### **Предложение**

2. Дополнить специальное положение ТТ8 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом):

---

<sup>1</sup> В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006–2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

<sup>2</sup> Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/20.

"ТТ8 Цистерны, на которые нанесена маркировка в виде надлежащего отгрузочного наименования "№ ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ" согласно пунктам 6.8.3.5.1–6.8.3.5.3 и которые изготовлены из мелкозернистой стали с пределом текучести более 400 Н/мм<sup>2</sup> в соответствии со стандартом на материал, должны при каждом периодическом испытании, проводимом согласно пункту 6.8.2.4.2, подвергаться проверкам методом магнитоскопии на предмет обнаружения поверхностных трещин.

В нижней части каждого корпуса должны проверяться не менее 20% длины каждого кольцевого и продольного сварного шва, а также все сварные швы патрубков и все зоны, где производились ремонт или полирование.

Если маркировка с указанием данного вещества удаляется с цистерны и/или прикрепленной к цистерне таблички, должна быть проведена проверка методом магнитоскопии и в свидетельстве о проверке, прилагаемом к файлу цистерны, должна быть сделана соответствующая запись.

**Проверки методом магнитоскопии должны проводиться персоналом, сертифицированным в соответствии со стандартом EN 473 или стандартом ISO 9712".**

---