



---

## Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Сто тринадцатая сессия

Женева, 15–19 мая 2023 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в приложения А и В к ДОПОГ:  
различные предложения**

### **Исправление знака заземления в пункте 6.8.2.1.27 ДОПОГ**

**Передано правительством Германии\***

*Резюме*

**Существо предложения:** Знак заземления, приведенный в пункте 6.8.2.1.27 ДОПОГ, является неправильным, и его необходимо изменить.


**Предлагаемое решение:** Внести изменение в пункт 6.8.2.1.27 ДОПОГ, чтобы исправить знак заземления.

---

\* A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6.




## Введение

1. Германии стало известно, что знак заземления, приведенный в пункте 6.8.2.1.27 ДОПОГ, является неправильным. Вертикальная линия продолжается до нижней горизонтальной линии и пересекает ее: . Такое изображение не соответствует знаку, обычно используемому в электротехнике.

2. Неясно, как знак, приведенный в указанном пункте, стал использоваться в ДОПОГ. В результате запроса, направленного в секретариат, выяснилось, что этот знак содержится в ДОПОГ по крайней мере с издания 1999 года.

## Предложение

3. Знак заземления, приведенный в пункте 6.8.2.1.27, необходимо заменить следующим знаком:



## Обоснование

4. Это исправление послужит согласованию положений с маркировкой, обычно используемой в стандартах по электротехнике.

