

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОРОШЕНИЯ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
В КЫРГЫЗСТАНЕ**

Заседание Координационного совета  
НДВП

30 ноября 2015

## **Современный рост потерь поливной воды обусловлен тремя основными причинами:**

- неудовлетворительным техническим состоянием внутрихозяйственной оросительной сети;
- дроблением орошаемых массивов на малые земельные наделы;
- отсутствием у водопользователей аграрного сектора побудительных мотивов для экономии оросительной воды вследствие чрезмерно низкого уровня тарифов оплаты услуг по поставке воды.

# Рекомендуемые направления реформ

- реформирование земельных отношений, стимулирующее укрупнение орошаемых земельных массивов;
- формирование эффективных мотиваций;
- изменение структуры растениеводства путем применения более урожайных и доходных сортов;
- развитие рыночной инфраструктуры аграрного сектора;
- развитие мощностей предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё.

# Приоритетные меры внедрения СКО

совершенствование льготных механизмов страхования агробизнеса

расширение государственного субсидирования агропромышленной деятельности

совершенствование налоговой политики

регулирование цен на основную сельскохозяйственную продукцию (мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты и др.)

поддержка укрепления рыночной инфраструктуры

экономическое и административно-правовое устранение излишней сети посредников в процессе производства сельскохозяйственной продукции, её переработки и рыночной реализации

поддержка освоения производства оборудования для капельного полива на предприятиях Республики