Конвенция по трансграничному воздействию промышленных аварий Семинар по использованию индикаторов и критериев для Стратегического подхода г.Братислава, 4-6 мая 2011 г. Самостоятельная оценка прогресса в рабочей области 3: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ с использованием показателей и критериев

> Ясмина КАРБА, Министерство окружающей среды и пространственного планирова Словения, jasmina.karba@gov.si

Требования Конвенции Ст.6 (предотвращение)

- (1) Стороны должны принимать соответствующие меры для предотвращения промышленных аварий
- Стороны должны обеспечить снижение операторами риска промышленной аварии (список мероприятий в Приложении
- (3) Стороны должны требовать от операторов демонстрацию безопасного осуществления опасных видов деятельности (список мероприятий в Приложении V)

Компетентные органы: Устанавливают прозрачную и надежную систему обеспечивающую функционирование системы на практике Операторы: Отвечают за безопасную деятельность, демонстрируют контроль над опасностью происшествий

2 показателя програсса рабочей области

"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ" отражают требования Конвенции

Первый показатель:

Механизм возложения ответственности за промышленную безопасность

на операторов ОВД = μ абор процедур, μ имплементационных правил μ действий, ощих компетентным органам

- а) однозначно определять операторов ОВД в качестве ответственных
- за безопасное осуществление деятельности; и b) однозначно возпавать на операторов ОВД обязанность демонстрировать компетентным органам безопасный характер осуществляемой деятельности с использованием комкретно определенных методологий, методов и моделей.

Механизм введения режима контроля со стороны компетентных орга-

нов= набор процедур, имплементационных правил и действий, позволяющих новы— ввори пунсири, пинивененнационнах пувавил и сведилении, гизвыльномых компетентным органам регупировать риски промыштенных ваврий. На практике это означает, что компетентный орган - как минимум - установил цели в области безопасности, определи охватимаеситабо поганости купных вароц встране и организовал мониторине опасных видов деятельности с точки зрения рисков промыштенных вварий. Такой мониторине может предусматривать обозр обкументации по вопросам безопасности, лицензирование, инспекционный контроль и введение запретов.

14	(outive)	ŭ u unutonion	
К Показатели/ критерии	Комбинация показателе Первый показатель Механиям возложения ответственности за промышленную безопаси-	и и критериев Второй показатель Механизм введения режима контроля со стороны компетентных органов:	
Стадия	операторов ОВД Невысокая осведомленность	Невысокая осведомленность	
прогресса 1	Первоначальные обсуждения	Первоначальные обсуждения	
прогресса 2	Принятие решения	Принятие решения	
прогресса 3	Интенсивное и детальное обсуждение	Интенсивное и детальное обсуждение	
прогресса 4	Принятие механизма	Принятие механизма	
прогресса 5 Стадия прогресса 6	Механизм работает и применяется на практике	Механизм работает и применяется на практике	
Механизм во	рисвоение стадий прогресса пе озложения ответственности за на операторов О	промышленную безопасность ВД	
	гресса 2 (первоначальные об		
Стадия про	гресса 3 (решение принято) д	достигнута:	
Стадия прогресса 3 (решение привято) достигнута Стадия прогресса 4 (интенсивные и детальные обсуждения) достигнута:			
Присвоение стадий прогресса первому показателю: Механизм возложения ответственности за промышленную безопасность на операторов ОВД			
Стадия прогре	есса 5 (механизм принят) дос	тигнута, когда:	
	оинят и включен в национальну	ию законодательную базу, но	
	це не действует. механизм определяет как мини	імум:	
	ы для увязки степени опасност функционирование /какая деятелы		
промышленной а ➤параметры	варии и подпадает под действие механизма/ ы для определения охвата дем	онстрационных мероприятий в	
>содержан	СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ;/ ясные правила д ИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО МЕРОПРІ риложение V:анализ и оценка/		
>Методоло демонстрац	ГИИ, МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ДЛЯ ИСПО ЦИИ/гармонизированные демонстрации для во	сех операторов/	
≽Частота д	емонстраций, обзор/пересмотр	демонстраций	

	_
Присвоение стадий прогресса первому показателю: Механизм возложения ответственности за промышленную безопасность	
на операторов ОВД	
Стадия прогресса 6 (механизм работает и применяется на практике) достигнута, когда:	
 Ресурсы (персонал, финансирование и пр.) были обеспечены. Органы власти предоставляют кампании по осведомленности 	
операторам ОВД. 3. Имеется тренинг/руководство по ОВД для операторов, при необходимости.	
	1
Стадия прогресса Словении по первому показателю: Механизм возложения ответственности за промышленную безопасность на операторов ОВД	
 Механизм принят и представлен в национальной законодательной базе и применяется на практике. 	
 Принятый механизм определяет следующее как минимум: Параметры связи уровня опасности с ответствиностью забезопасную деятельность 	
количества и характеристики имеющихся опасных веществ Параметры определения пределов демонстраций связанных с уровнем опасности количества имеющихся опасных веществ, их характеристики, двухзвеньевойподход	
Содержание демонстрации первое звено: ограниченное содержание = МАРР + меры (отражает элементы Системы безопасного управления) для применения политики на практике второе звено: расширенное содержание = политика, система внутреннего управления, демострация превентивных мер на основе сценариве, план ЧС	
Делистрации інревен інвлажа мер на осилее сценариже, зільня то У Методологии, методы и модели используемые в демонстрации зпементы политики детально определены, зпементы системы внутреннего управления детально определены, содрежамие отчета по безопасности определены, методы обзора опасностей и определения сценариев, моделей оцения воздействия сценариев, критерии оцения последей и сценариев на людей, демонстрации имеющихся мер контроля опасностей (меры предупреждения	
сценариев на людей, демонстрация имеющихся мер контроля опасностей (меры предупреждения выхода, меры контроля выходы, меры ограничении последствий) > Частота демонстраций, обзор/пересмотр демонстраций когда бы не проходило изменение, влияющее на опасность зварии или превентивные меры,	
минимум раз в пять лет	
	1
Присвоение стадий прогресса второму показателю: Механизм введения режима контроля со стороны компетентных	
органов	
Стадия прогресса 1 (невысокая осведомленность) достигнута:	
Стадия прогресса 2 (первоначальные обсуждения) достигнута:	
Стадия прогресса 3 (решение принято) достигнута:	
Стадия прогресса 4 (интенсивные и детальные обсуждения) достигнута:	
	1

	_
Присвоение стадий прогресса второму показателю: Механизм введения режима контроля со стороны компетентных	
органов Стадия прогресса 5 (механизм принят) достигнута, когда:	
 Механизм принят правительственным или иным актом, используемым в национальной практике, но на практике еще не действует. Принятый механизм определяет как минимум: 	
> параметры для установления опасных видов деятельности; > порядок лицензирования планируемых опасных видов деятельности (охват и содержание документации по вопросам безопасности, административные процедуры, критерии предоставления лицензии/отказа в лицензии;	
> порядок рассмотрения документации по вопросам безопасности, представляемой операторами ОВД в демонстрационных целях; > порядок информирования о результатах рассмотрения документации по вопросам безопасности, в частности мер безопасности, которые должны быть приняты оператором,	
процедур и предельных сроков; > критерии запрещения осуществления опасных видов деятельности; > меры инспекционного контроля (цели и условия проведения инспекций); > методы инспекцирования, действия в случае несоблюдения;	
 методы инспектирования, деяствия в случае несоотподения; эпроцедкру запрещения осуществления опасного вида деятельности; этветственные компетентные органы. 3. Была обсуждена необходимость профессиональной подготовки для 	
обеспечения функционирования такого механизма. 4. Была разработана программа профессиональной подготовки – в случае подтверждения необходимости такой подготовки.	
Присвоение стадий прогресса второму показателю: Механизм введения режима контроля со стороны компетентных органов	
Стадия прогесса 6 (механизм работает и применяется на практике) достигнута, когда:	
 Механизм (принятый на стадии прогресса 5) действует и 	
применяется на практике компетентными органами. 2. Ресурсы (пюдские, финансовые и т.д.) обеспечены. 3. Соответствующие органы проводят кампании по	
информированию операторов ОВД.При необходимости операторы ОВД могут получать профессиональную подготовку/руководящие указания.	
Стадия прогресса в Словении по второму индикатору: Механизм введения режима контроля со стороны компетентных органов	
Механизм принят и введен в национальную законодательную инфраструктуру и работает на практике. Принятый механизм определяет: ➤ параметры для установления опасных видов деятельности;	
количества и характеристики опасных веществ ➤ порядок лицензирования планируемых опасных видов деятельности (охват и содержание документации по вопросам безопасности, административные процедуры, критерии предоставления лицензии/отказа в лицензии;	
 порядок рассмотрения документации по вопросам безопасности, представляемой операторами ОВД в демонстрационных целях; руковасито эти комплетентных организацию проверен документации по безопасности; первый цикт, комплектность, все учиственных приментации при при при при при при при при при п	
 порядок информирования о результатах рассмотрения документации по вопросам безопасности, в частности мер безопасности, которые должны быть приняты оператором, процедур и предельных сроков; 	
Лицьзям для новой и существующей деятельности, административная процедура – огределяет процедуру в деталях: применение для лиць-воромения, дам вселид для решение огренов власти, соделжие решения (пицезия) ➤ критерии запрещения осуществления опасных видов деятельности; Демостроурет пи огратого паменуремый/усцетстврощий контроль над возможными промышенными аварими	
 меры инспекционного контроля (цели и условия проведения инспекций); Протамма инспекций, резулярность (минимую рыз з год'яти годы), исслочение (разлобы. ЧС. аварии) методы инспекциорамия, действия в случае несоблюдения; 	
Программа инспекций, всегда на установке, интервью, обзор документов и работы на практике, соответствие указам; финансовые взыскания; анкеты ➤ процедуру запрещения осуществления опасного вида деятельности; Результат отказа в лиценами или инспекционного контроля	
ответственные компетентные органы.	I .

	I
Обратно к самооценке согласно Программе помощи:	
После определения стадии прогресса: заполнить Форму – таблицу 1	
выблитивника выблитивника выполнять выполнить выполнять выполнять выполнять выполнять выполнять выполнять	
жения объекты заполнить Форму — таблицу 2	
Total Control	
После завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов: заполнить Форму – таблица 3	
Annie	
В заключение:	
- отражают ли показатели и критерии важность предотвращения?	
- отражают ли показатели и критерии преимущества	
 - отражают ли показатели и критерии преимущества предотвращения? 	
- отражают ли показатели и критерии преимущества	
	После определения стадии прогресса: заполнить Форму – таблицу 1 Тосле выявления пробелов и вызовов и подготовки списка приоритетов : заполнить Форму – таблицу 2 Тосле завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов: заполнить Форму – таблица 3 Тосле завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов: заполнить Форму – таблица 3 Тосле завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов: заполнить Форму – таблица 3 Тосле завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов: заполнить Форму – таблица 3 Тосле завершения деятельности или проведения другого мероприятия для устранения пробелов заполнить Форму – таблица 3