

**Европейская экономическая комиссия****Комитет по внутреннему транспорту****Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся  
пищевых продуктов****Восьмидесятая сессия**

Женева, 24–27 октября 2023 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Предложения по поправкам к СПС:****предложения, по которым еще не приняты решения****Предложение по поправкам к пункту 7.3.7 добавления 2  
к приложению 1****Представлено правительством Франции***Резюме*

<b>Существо предложения:</b>	Предлагается дополнить пункт 7.3.7 добавления 2 к приложению 1, включив в него критерии приемлемости в отношении покрытия разделительных стенок
<b>Предлагаемое решение:</b>	Дополнить пункт 7.3.7 добавления 2 к приложению 1
<b>Справочные документы:</b>	Отсутствуют

**Введение**

1. Особенности оборудования, состояние технического обслуживания и загрузка транспортных средств, используемых для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, не должны создавать угрозу загрязнения, изменения или порчи этих пищевых продуктов.
2. В этой связи в Регламенте ЕС № 852/2014 содержатся следующие положения, применимые к таким транспортным средствам:
  - а) В главе IV Регламента ЕС № 852/2014 указано: «Резервуары транспортных средств и/или контейнеры, используемые для перевозки пищевых продуктов, должны быть чистыми и поддерживаться в исправном состоянии, чтобы обеспечить защиту пищевых продуктов от любого загрязнения, и они должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы в случае необходимости их можно было надлежащим образом очистить и/или дезинфицировать».



b) В главе V Регламента ЕС № 852/2014 указано: «Все изделия, установки и оборудование, с которыми контактируют пищевые продукты [...], должны проектироваться, изготавливаться и обслуживаться таким образом, чтобы максимально снизить риск загрязнения».

3. Материалы, используемые в конструкции разделительных стенок, могут контактировать с перевозимыми пищевыми продуктами. Эти материалы не должны ухудшать состояние пищевых продуктов либо делать их опасными. При этом в разделительных стенках, где наружное покрытие не приклеено к сердцевинному термоизоляционному щиту, возникает обусловленный конструкционными особенностями риск накопления загрязнения между наружным покрытием и сердцевинным термоизоляционным материалом. Этот риск может усугубляться тем, что такие разделительные стенки могут храниться вне транспортного средства, подвергаясь таким образом воздействию всевозможных загрязнений.



4. В пункте 7 добавления 2 к приложению 1 говорится о теплопотерях через разделительные стенки, причем в тексте упоминаются лишь два типа таких стенок, а именно «продольные» и «поперечные». Таким образом, критерии приемлемости таких разделительных стенок сформулированы в СПС недостаточно четко, чтобы исключить технологические решения, не отвечающие цели сертификации, или исключить возможность разночтений между компетентными органами, в результате чего в одной стране транспортное средство может быть сертифицировано как транспортное средство с мультитемпературным режимом, а в другой стране получить отказ в сертификации в качестве такового.

5. Цель данного предложения заключается в том, чтобы дополнить предложения, касающиеся разделительных стенок, включив в пункт 7.3.7 добавления 2 к приложению 1 следующие положения:

- Критерии приемлемости в отношении покрытия разделительных стенок.

## Предложение

6. В конце пункта 7.3.7 (Внутренние разделительные стенки) включить следующее предложение:

«Разделительная(ые) стенка(и) должна(ы) состоять из термоизоляционного щита с неотделимым от него покрытием».

7. В английском варианте французский термин «solidaire» предлагается переводить словами «joined together».

---

## Последствия

---

Затраты:	Никаких последствий.
Экологическое воздействие:	Улучшение санитарных условий внутри транспортного средства, достигаемое благодаря избеганию хранения съемных разделительных стенок вне транспортных средств
Осуществимость:	Предлагаемая поправка может быть внесена в СПС без каких-либо затруднений. Предлагается переходный период продолжительностью один год.
Обеспечение применения:	Никаких трудностей не предвидится.

---