



Министарство унутрашњих послова Републике Србије  
Дирекција полиције  
Управа саобраћајне полиције

**Процес прикупљања података о  
саобраћајним незгодама на територији  
Републике Србије**



Полицијски службеници у Републици Србији за сваку саобраћајну незгоду за коју је извршен увиђај на лицу места уносе податке за исту у апликацију за саобраћајне незгоде у оквиру Јединственог информационог система Министарства унутрашњих послова.



У складу са одредбама чланова 15. и 16. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, МУП доставља Агенцији за безбедност саобраћаја информације о саобраћајним незгодама а Агенција информације о чини јавним и доступним свима под једнаким условима.

Када је у питању достављање информација о саобраћајним незгодама води се рачуна о одредбама Закона о кривичном поступку и Закона о заштити података о личности.



За сваку саобраћајну незгоду полицијски службеници уносе податке о:

- времену настанка незгоде, почетка вршења увиђаја, завршетка вршења увиђаја
- временским приликама, видљивости, прегледности
- врсти саобраћајнице, врсти и стању коловозног застора
- учесницима и возилима
- последицама
- алкотестирању и тестирању на присуство психоактивних супстанци
- утицајним факторима који су допринели настанку незгоде
- специфичним местима



На основу члана 91. Закона о путевима за саобраћајну незгоду са најмање једним погинулим лицем доставља се извештај управљачу јавног пута у року од 60 дана од дана настанка незгоде.



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Дирекција полиције  
Полицијска управа за град Београд  
Управа саобраћајне полиције  
Саобраћајна полицијска испостава за увиђаје саобраћајних незгода

Уп.број: КУ 21147/2023  
Број СН: 144-3364/2023  
Дана: 07.09.2023. године

GPS X : 20.4439  
GPS Y : 44.912604

## ИЗВЕШТАЈ о СН са погинулим лицима

### Основни подаци:

Локација саобраћајне незгоде:  
место КОВИЛОВО, општина ПАЛИЛУЛА, пут 13 на деоници граница АПВ (Београд-Чента) - петља Ковилово на 179. km и 500 m. (пут за саобраћај возила у оба смера, на коме коловозне траке нису физички одвојене). На овом путу брзина је ограничена општим ограничењем на 80 km/h, управљач пута ЈП "Путеви Србије".  
Ближи назив места незгоде: .

Незгода се догодила: дана 20.04.2023.године у 14:30 часова  
Незгода је пријављена : дана 20.04.2023.године у 15:10 часова  
Увиђајна екипа изашла: дана 20.04.2023. године у 15:30 часова

Тип: Најмање два возила – чеони судар  
Стање површине коловоза: СУВ И ЧИСТ  
Особине површине коловоза: АСВАЛТ - ГЛАДАК, РАВАН И БЕЗ ОШТЕЋЕЊА  
Видљивост: Дан  
Временске прилике: Време је било облачно, без падавина  
Препрека на путу није било.

### Поседице:

Број погинулих лица: 1  
Број повређених лица: 2

### Возила и учесници:

- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО број 1 марке VOLKSWAGEN-VW типа GOLF, држава регистрације СРБИЈА., година производње 2004. Маневар возила: Претицање или обилажење возила са леве стране  
Возилом је управљао ВОЗАЧ старости 25 год. , пол мушки, држављанин РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Користио појас - отворио се ваздушни јастук. Лице је тестирано чиме је утврђен садржај алкохола од 0.00 mg/ml.
- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО број 2 марке FIAT типа PUNTO CLASSIC DYNAMIC A/C, држава регистрације СРБИЈА., година производње 2009. Маневар возила: Вожња унапред / нормална (уобичајена) вожња  
Возилом је управљао ВОЗАЧ старости 67 год. , пол мушки, држављанин РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Користио појас - отворио се ваздушни јастук. Лице је тестирано чиме је утврђен садржај алкохола од 0.00 mg/ml.

### Саобраћајна сигнализација и друго:

Ширина коловоза : пута 13 (Хоргош-Кањига-Нови Кнежевац-Чока-Кикинда-Зрењанин-Чента-Београд ) је 10.5 m .  
На лицу места незгоде нема постављених саобраћајних знакова који су релевантни за исту.



Приликом формирања извештаја о саобраћајној незгоди са најмање једним погинулим лицем поштују се одредбе Закона о кривичном поступку и Закона о заштити података о личности.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ