


E. Notification by the Republic of Kazakhstan


14.06.2016 Диагностическая карта технического осмотра № 1918

Диагностическая карта технического осмотра № 1918
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора): ТОО "Автон сервис", г.Астана, т.Астана ул. Пушкина, 77, Костанов Болат Абдраштыпович 87782288619, 792758, 792759		
Первичная проверка	Повторная проверка <input checked="" type="checkbox"/>	
Государственный регистрационный номерной знак:	142AF01	
Собственник транспортного средства:	Ф-Л ТОО ТЕМРЖОЛ ЖОНДЕУ- "ПМС -АСТАНА" Филиал	
Идентификационный номер (VIN):	-	
Марка, модель:	Foton, -	
Год выпуска:	2011	
Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):	ZA00079429	
Номер кузова:	-	
Номер рамы:	LVBV4JBB2BE124424	
Номер двигателя:	J1082743	
Категория транспортного средства:	C	

№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования	№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования	№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования		
I. Тормозные системы							
		13	Соответствие узлов регулировки и силы света фар установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>	26	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перекосов (не предусмотренные конструкцией) и аэроля в местах их крепления	
1	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	<input checked="" type="checkbox"/>	14	Отсутствие разрушений и трещин индикаторов световых приборов	<input checked="" type="checkbox"/>	VI. Двигатель и его системы	
2	Соответствие работности тормозных сил установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>	IV. Обзорность			27	Состояние содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям
3	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	<input checked="" type="checkbox"/>	15	Наличие и работоспособность стеколочистителя ветрового стекла	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям
4	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Наличие форсунок стеклоомывателя ветрового стекла и обозначение стекол поомывателем подложки жидкостью в зоне очистки стекла	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей
5	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, наличия трещин, выделений, мест протечки коррозии, трещин, мест потери герметичности или разрушения	<input checked="" type="checkbox"/>	17	Отсутствие допустимых предметов или покрытий, отражающих обзорность с места водителя. Соответствие подложки пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям
6	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	<input checked="" type="checkbox"/>	18	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	<input checked="" type="checkbox"/>	VII. Прочие элементы конструкции	
II. Рулевое управление							
		19	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем лобового стекла со стороны водителя	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
7	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельные значения	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Наличие работоспособных предостерегающих приспособлений (у однокорпусных прицепов (за исключением расчленимых) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой)
8	Отсутствие саморегулируемого поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от ассирального положения	<input checked="" type="checkbox"/>	V. Шины, колеса и подвеска			33	Работоспособность автоматического двигателя, ручной и автоматической блокировки сцепного-шестного устройства. Отсутствие трещин и вышедшей из строя сцепных устройств
9	Отсутствие повреждений и ослабляемости элементов крепления рулевой колонки и в картера рулевого механизма	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Соответствие выносу рисунка протектора шин установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Обозначение транспортных средств исправными ремнями безопасности
10	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе	<input checked="" type="checkbox"/>	22	Отсутствие местной отслоившейся протектора (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Наличие глушителей и выхлопных труб
III. Внешние световые приборы						36	Работоспособность спидометра
		23	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободов колес	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Наличие и состояние бамперов и надувных градационных устройств	
11	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Отсутствие серьезных повреждений в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность систем и механизмов педалей, работоспособность механизма регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
							Состояние и функционирование детских удерживающих устройств в местах их крепления. Наличие знака в вернейной

<http://insp.eisto.kz/DiagnosticCard/DiagCardVer3PrintForm.aspx?id=10350722> 1/2

14.06.2016		Диагностическая карта технического осмотра № 1918						
13	Состояние работоспособность в режим работы фар и сигнальных фонарей	<input checked="" type="checkbox"/>	25	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Установка огнетушителей в автобусы, соответствующая установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>
						40	Соответствие требованиям, предъявляемым к транспортным средствам, осуществляющим перевозку опасных грузов	
Результаты диагностирования								
Проверка параметров, по которым установлено несоответствие								Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра					
Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие								
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)			Содержание несоответствия требованиям					
Данные транспортного средства								
Масса без нагрузки: 3250			Разрешенная максимальная масса: 8045					
Тип топлива: Бензин			Пробег: 55000					
Заключение о соответствии/ несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть)			соответствует matches			не соответствует does not match		
Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:								
Дата выдачи диагностической карты: 14.06.2016			Ф.И.О. технического эксперта: гиндулин и			Подпись: 		
Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 06.2017								
Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака			Собственник транспортного средства: Ф-Л ТОО ТЕМПЖОЛ ЖОНДЕУ-"ПМС -АСТАНА" Филиал			МП _____		
			Государственный регистрационный номерной знак: 142AF01			Дата _____		